

Réglage de la commande d'embrayage

- Une garde de jeu entre le levier de commande 52I.08 et la butée d'embrayage 72I.09, situés à l'arrière de la boîte de vitesses, est indispensable pour éviter le patinage du disque 517.04.
- Ce jeu est de l'ordre de 0,3 mm. Il se traduit par une course morte de la poignée de débrayage au guidon de 5 mm entre le bec de cette poignée et son support d'articulation.

L'usure du disque d'embrayage réduit ce jeu.

- Agir sur la vis tendeur de câble pour compenser cette réduction de jeu.
- Pour augmenter le jeu, il faut visser le tendeur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.